

令和7年度 通学路危険個所一覧表(点検結果表)

令和7年度 通学路危険箇所一覧表(点検結果表)					大刀洗町		資料 1			
学校名	要望元	箇所			状況(現在の危険な箇所)	対策予定者			対策内容	過去の対策
		道路種別	路線名	所在地		警察	道路管理者	教委・学校・町		
大刀洗－1【再】	学校	町道	高樋小郡線	幸生苑の横断歩道を渡った先の道(7区方面)の左脇	大雨が続くと、農道脇の土砂が崩れ、通学路が塞がったり、歩行中の児童が巻き込まれたりするのではないかと心配の声がある。			○	横断歩道との関係で民地側に路側帯を引いている。民地であるため、すぐに対応ができないが、見守りの強化をお願いする。	民地のため、土地所有者に大雨時はシート等を被せてもらうようお願いする。見守りの強化。
大刀洗－2【再】	学校	町道	上高橋診療所線	小学校前から前田口の信号方向に抜ける歩道	歩道のすぐ脇が水田(畑)になっているが、途中まで柵がない。川のところだけが柵がしてあるが、柵の幅が少し狭い。柵の脇から落ちたら大変危険である。			○	南側の柵は設置しているが、北側については農地や水路の維持管理もあるため柵をあまり長くできないが、柵を設置できないか検討する。	・令和5年度に橋の柵を追加設置済
大刀洗－3【再】	学校	国道	国道322号線	鵜木の信号から上高橋老松神社西側付近まで	鵜木の交差点を渡って国道に沿って学校方面へ向かう歩道(白線のみ)が、狭い上に交通量が多くて危険。保護者は距離を考慮して、通学路は変更しないとの考え。			○	現在、322号線を学校北側に伸ばす工事を行っている。ラインの引き直しができないか検討する。	・現在、322号線を学校北側に伸ばす工事を行っている ・子どもの通学路の導線をどうするのか検討
大刀洗－4	学校	町道	鵜木小学校線	鵜木公民館近く	鵜木公民館前道路と大刀洗小から下高橋に南方向へ伸びている道路とのT字路で草が伸びて見通しが悪くなっている。夏季休業中に車と車の事故が起きている。道路内に伸びている草もあり、役場で草を刈るなどの対応をさせていただいている。			○	定期的に草を刈る。	－
大刀洗－5	学校	町道 町道 県道	下高橋17号線 鵜木御陵井手線 久留米筑紫野線(53)	ひばり橋付近の道路	大雨が続くと、大刀洗川の水が増水したり田んぼの水が増水したりして、大変危険である。国道322号線も通行止めになり、道路が冠水する。			○	現在、大刀洗川に調整池を設置する工事を行っている。冠水時には別ルートや保護者送迎をお願いする。	－
菊池－1【再】	学校	町道	西大刀洗北鵜木線	山隈1756 付近 Y字路右 南西付近	・道幅が狭い。 ・抜け道になっているので、車の量が多い。 ・グリーンベルトはあるが、幅が狭い。 ・カーブで先が見えないにもかかわらず、スピードを出して走る車が多い。点滅信号や標識などもなく、注意喚起ができていない。	○		○	福岡県警では点滅信号は撤去の方針のため設置できない。路側帯を広げることは難しいが、R7年度に路面表示の引き直しを行う。R8年9月からは法定30キロ道路になる予定であり、警察による取り締まりも引き続き行っていく。	・警察によるオービス取り締まりの実施
菊池－2【再】	学校	町道 県道	上町草分飛行場中央線 上高橋野町線	SAKABAえにし前の交差点	スピードを出す車が多い。見晴らしがいいが事故が多い。	○		○	さらなる路面表示の追加・更新などができないか検討する。警察として、継続して警ら活動を実施する。	区画線の設置や路面標示による対策を行った
菊池－3【再】	学校	県道	本郷基山停車場線(132)	ケーキ工房アリスの交差点(西大刀洗区)。	交差点近くにゴミ倉庫があるため見えづらい。ミラーがあるが特に右側が見えづらい。横断歩道に点滅信号もなく、子供の通学に危険。	○		○	福岡県警では点滅信号は撤去の方針のため設置できない。ミラーについてはその都度角度調整を行っている。	・ミラーについては現場を確認し、位置の調整を行った。
本郷－1	学校	町道 県道	本郷20号線 中尾大刀洗線(743)	本郷4645付近(平田まんじゅう、古賀塾前)	平田まんじゅうから古賀塾へ渡る電柱に大きなミラーをつけてほしい。また、平田まんじゅうより北側の道路の白線と平田まんじゅうそばのグリーンベルトを塗り直してほしい。			○	ミラーを付けると逆に危険性が増す可能性もあるため設置しない。また、グリーンベルトは道幅がせまいため難しいが、白線の更新や減速線の追加などを検討する。	－
本郷-2	学校	県道	中尾大刀洗線(743)	本郷2188付近(ドレミのホルモン前)	県道をスピードを出して通る車が多い。また、スピードを落とさずに、横断歩道を横切って踏切に入ろうとする車も多い。安全を喚起する看板(「横断歩道注意」)を両方向から見えるように2か所設置してほしい。	○		○	路面標示を追加・更新を検討する。	－
本郷-3	学校	国道	国道322号	春日147付近	横断歩道が消えかかっているので塗り直しと、道路に横断歩道ありという表示を塗ってほしい。また、横断する子どもがいても、停車しない自動車が多いため、押しボタン式信号を設置してほしい。	○		○	設置基準を満たさないため押しボタン式信号をつけることはできない。新たに路面標示を行えないか検討する。	－
本郷-4	学校	県道	塔ノ瀬十文字小郡線(509)	栄田2699付近	県道509号は、車通りが多く、スピードを出す車が多い。横断歩道があるが、止まらない車もいる。横断歩道東側の道路に横断歩道ありという表示を塗ってほしい。(西側には表示がある。)また十字路ありの標識に「通学路徐行」の看板をつけてほしい。(西側には表示がある。)さらに横断歩道の片側に注意を喚起する短いグリーンポールがあるが目立たない。目立つ色のポールを横断歩道の両側に設置してほしい。	○		○	グリーンのポールをオレンジのポールに変更できないか検討する。また、点滅信号は撤去となるが、道路標識などを新たに設置する予定である。	－
大堰－1【再】	学校	県道	鳥栖朝倉線(14)	富多2159付近	江戸橋信号付近。階段が急で、車道への待機スペースがなく危険である。特に、雨天時は、傘をさしてランドセルを背負って、滑って落ちないか、また、落ちた場合にドミノ倒しにならないかなど心配である。	○		○	堤防のため人だまりの設置は難しい。	・信号機の時間調整 ・階段の真ん中に新たに手すりを設置
大堰－2	学校	町道	ハサコ団地線	富多1245付近(山見屋前)	山見屋の前のカーブの所。抜け道になっていて両方向から車が来る。歩道がないので、児童が接触しないか心配。車のスピードを抑制するために、道路に凹凸を付けるなどの対策ができないか、との地域の心配の声がある。			○	令和7年度中に白線の引き直しを行う予定である。	－